



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2023/4/29

Wheel Loader / ホイローダー

STOCK No

1095897

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	HITACHI	Year / 年式	2011	
Model Number / 型式	ZW250	Hour (h) / 稼働時間	13,126	Hour
Serial Number / 製造番号	S57-06162	Meter / メーター	Not Working	
Specification / 仕様	CAB			
REMARKS / 備考	Not moving (Crank-Shaft is stuck) 不働車 (クランクしない)			

Grade Referer A:New or equivalent quality(新品同様の中古) B:Good quality or repaired (良好または修理済)

C:Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing (動

E:Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

E

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	ISUZU AH-6HK1-04
		Oil Leak	Scratch/Rus		ENG Serial Number/ENG番号	553162
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	NG			ENG Output / ENG出力	
	Left 左	NG			ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	NG
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	NG			ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	
	Left 左	-	-	-	Radiator / ラジエーター(冷却水)	
Steering cylinder ステアリングシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	
	Left 左	-	-	-	Blow-by / ブローバイ	
Front Accel / フロントアクセル					ENG Sound / ENG音	
Rear Accel / リアアクセル		OK	OK	OK	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	
					Water Pump / ウォーターポンプ	
					Oil Cooler / オイルクーラー	
					Control valve / コントロールバルブ	
NOTICE T/M (HST): MALFUNCTION, REAR OIL LEAK T/M(HST):不具合、リア側オイル漏れ					NOTICE HEAD-GASKET : OIL LEAK ヘッドガスケット 油漏れ	

Undercarriage / 足まわり

Tire Type / タイプ	Tubeless Tire / チューブレス		
Right / 右	Front / 前		Rear / 後
	D		D
Left / 左	Front / 前		Rear / 後
	D		D

※
本