



# TAU Inspection Report

鑑定日  
Inspection Date

2023/5/29

Wheel Loader / ホイローダ -

STOCK No

1109652

Location

NARA MACHINERY  
CENTER

## General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KUBOTA	Year / 年式	2009
Model Number / 型式	R630Z	Hour (h) / 稼働時間	2,670 Hour
Serial Number / 製造番号	20147	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	CNP		
REMARKS / 備考			

Grade Referer A:New or equivalent quality(新品同様の中古) B:Good quality or repaired(良好または修理済)

C:Appropriate for its year or working year(年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing(動

E:Not workable must be replaced. Broken machine.(不動故障現状 要交換)

Condition / 状態  
(GRADE A~E)

B

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	V2203
		Oil Leak	Scratch/Rus		ENG Serial Number/ENG番	900652
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left 左	OK	OK	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
	Left 左	OK	OK	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Steering cylinder ステアリングシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
	Left 左	OK	OK	OK	Blow-by / ブローバイ	Normal
Front Accel / フロントアクセル		OK	OK	OK	ENG Sound / ENG音	OK
Rear Accel / リアアクセル		OK	OK	OK	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
					Water Pump / ウォーターポンプ	OK
					Oil Cooler / オイルクーラー	OK
					Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE					NOTICE	

## Undercarriage / 足まわり

Tire Type / タイプ	Air Tire / エアータイヤ		
Right / 右	Front / 前	Rear / 後	リヤタイヤ減り(少)
	C	D	
Left / 左	Front / 前	Rear / 後	
	C	D	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。  
\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.