



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2022/1/16

Dozer / ブルドーザー

STOCK No

883399

Location

SAITAMA
(YOKOHAMA PORT)

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	CAT	Year / 年式	1990	
Model Number / 型式	D4CPSLGP	Hour (h) / 稼働時間	2,926	Hour
Serial Number / 製造番号	9BG00033	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様				
REMARKS / 備考	CNP			

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

D

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり	
	Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	3204
	Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	45V93573
Blade Tilt Cylinder 排土板チルトシリンダー	-	-	-	ENG Output / ENG出力	B
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Left 左	NG	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	NG Little
	Right 右	NG	-	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Blade Angle Cylinder 排土板アングルシリンダー	Left 左	NG	-	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
	Right 右	NG	-	Exhaust Color / 排気ガス色	Grey
				Blow-by / ブローバイ	Little
				ENG Sound / ENG音	OK
				Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
				Water Pump / ウォーターポンプ	OK
				Oil Cooler / オイルクーラー	
				Control valve / コントロールバルブ	
NOTICE • Oil leaks from the cylinder seal				NOTICE • Oil leaks from the bottom	

Undercarriage / 足まわり					
Shoe Type / シュータイプ	Steel		Shoe Width / キヤタピラ幅		mm
Right / 右 	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	C	C		
	Track Roller / 下部ローラー	C	Shoe Link / シューリンク		
			C		
Left / 左 	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE • Left brake is weak	
	Idler / アイドラー	C	C		
	Track Roller / 下部ローラー	C	Shoe Link / シューリンク		
			C		

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.