



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2021/12/16

Excavators / 油圧ショベル

STOCK No

1007736

Location

SAITAMA
(YOKOHAMA PORT)

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KOMATSU	Year / 年式	2015	
Model Number / 型式	PC40MR-3	Hour (h) / 稼働時間	4,795	Hour
Serial Number / 製造番号	23077	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	CNP ・ Speed changer ・ Blade ・ Pipings			
REMARKS / 備考	GRAPPLE ATTACHMENT			

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

D

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号
Boom ブーム	Right / 右	OK	OK		YANMAR 4D88E
	Left / 左	-	-		ENG Output / ENG出力 B
Arm / アーム		OK	OK		ENG Oil leak / ENGオイル漏れ OK
Bucket / バケット		OK	OK		ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ OK
Blade / ブレード		OK	OK	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水) OK
Swing / スイング		-	-	-	Exhaust Color / 排気ガス色 Normal
Offset / オフセット		OK	OK	OK	Blow-by / ブローバイ Normal
Bucket Size / バケット幅				mm	ENG Sound / ENG音 OK
Swing Circle / 旋回輪		OK			Hydraulic Pump / 油圧ポンプ NG
Swing Motor / 旋回モーター		OK			Water Pump / ウォーターポンプ OK
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Oil Cooler / オイルクーラー OK
Swivel Joint / スイベルジョイント		OK			Multi Lever / マルチレバー OK
NOTICE				NOTICE Whole operation is slow (lack of power) Defects detected (Hydraulic pump or hydraulic control valve)	

Undercarriage / 足まわり					
Shoe Type / シュータイプ	Steel	Shoe Width / キャタピラ幅		350	mm
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	B	B		
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	B	B		
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.