



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2022/5/20

Excavators / 油圧ショベル

STOCK No

1039457

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KOBELCO	Year / 年式	1990
Model Number / 型式	SK007	Hour (h) / 稼働時間	Hour
Serial Number / 製造番号	BT00893	Meter / メーター	Not Working
Specification / 仕様	180R、CNP、BLADE		
REMARKS / 備考	・Hour Meter Not Working.(アワーメーター不動)		

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

D

Operation / 作業部

Engine / エンジンまわり

		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	YANMAR 2TN66T
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	01014
Boom ブーム	Right / 右	NG	-	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left / 左	-	-	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Arm / アーム		NG	-	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケット		NG	-	NG	Radiator / ラジエーター(冷却水)	NG
Blade / ブレード		NG	-	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	White
Swing / スイング		-	-	-	Blow-by / ブローバイ	Little
Offset / オフセット		-	-	-	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size / バケット幅		350		mm	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	NG
Swing Circle / 旋回輪		OK			Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Swing Motor / 旋回モーター		OK			Oil Cooler / オイルクーラー	
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Multi Lever / マルチレバー	
Swivel Joint / スイベルジョイント		NG			Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE ・Boom cylinder: Severe oil leak (ブームシリンダー: オイル漏れ大) ・All cylinders: Oil leaks (due to deterioration) 全シリンダー: オイル漏れ (劣化のため)					NOTICE ・Radiator: Rust & Leak. (ラジエーター錆、液漏れ跡あり)	

Shoe Type / シュータイプ

Rubber

Shoe Width / キャタピラ幅

180

mm

Right / 右

Upper Roller / 上部ローラー

C

Idler / アイドラー

C

Track Roller / 下部ローラー

C

Sprocket / スプロケット

C

Shoe Link / シューリンク

C

NOTICE

・Deterioration cracks (劣化ヒビ割れ)

Left / 左

Upper Roller / 上部ローラー

C

Idler / アイドラー

C

Track Roller / 下部ローラー

C

Sprocket / スプロケット

C

Shoe Link / シューリンク

C

NOTICE

・Deterioration cracks (劣化ヒビ割れ)

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.