TAU Inspection Report

鑑定日 Inspection Date	2022/4/16

Excavators ／油圧ショベル	STOCK No	1033140	Location	SAITAMA MACHINERY SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker ／メーカー	KOBELCO	Year / 年式	2013	
Model Number / 型式	SK125SR	Hour (h) ／稼働時間	7,048	Hour
Serial Number / 製造番号	YV06-07315	Meter ／メーター	Working	
Specification / 仕様	700G、CAB、ARM CRANE、MULTI LEVER、PIPINGS			
REMARKS ／備考	Repaint (リペイント)			

Grade Reference A:New or equivalent qualty(新品同様の中古) B:Good quality or repaired (良好または修理済)
C:Appropribate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)
E:Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condhition / 状態 (GRADE A～E)	B

Operation ／作業部

		Cylinder / シリンダー Oil Leak	Cylinder / シリンダー Scratch/Rust	Play ガタつき
Boom ブーム	Right /右	OK	–	OK
	Left / 左	OK	–	OK
Arm / アーム		OK	–	OK
Bucket / バケット		OK	–	OK
Blade / ブレード		–	–	–
Swing ／スイング		–	–	–
Offset / オフセット		–	–	–
Bucket Size/バケット幅		800		mm
Swing Circle /旋回輪		OK		
Swing Motor / 旋回モーター		OK		
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK		
Swivel Joint / ｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ		OK		

NOTICE

Engine / エンジンまわり

ENG Model /ENG型式	MITSUBISHI D04 FR
ENG Serial Number / ENG番号	017012
ENG Output / ENG出力	B
ENG Oil leak / ENGｵｲﾙ漏れ	OK
ENG Oil Gauge /ENGｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ	OK
Radiator / ﾗｼﾞｴｰﾀｰ(冷却水)	OK
Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Blow-by / ブローバイ	Normal
ENG Sound / ENG音	OK
Hydraulic Pump / 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	OK
Water Pump / ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	OK
Oil Cooler / オイルクーラー	OK
Multi Lever / マルチレバー	OK
Control valve / ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	OK

NOTICE

Shoe Type / シュータイプ	Steel	Shoe Width / キャタピラ幅	700	mm

Right /右

Upper Roller / 上部ローラー: B
Idler / アイドラー: B
Track Roller / 下部ローラー: B
Sprocket / スプロケット: B
Shoe Link / シューリンク: B



NOTICE

Left / 左

Upper Roller / 上部ローラー: B
Idler / アイドラー: B
Track Roller / 下部ローラー: B
Sprocket / スプロケット: B
Shoe Link / シューリンク: B



NOTICE

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.