



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2022/6/22

| | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------|----------------------------------|
| Excavators / 油圧ショベル | STOCK No | 1043376 | Location | SAITAMA MACHINERY SERVICE CENTER |
|---------------------|----------|---------|----------|----------------------------------|

General Information / 基本情報

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------|------|
| Maker / メーカー | KOBELCO | Year / 年式 | 2014 | |
| Model Number / 型式 | SK125SR | Hour (h) / 稼働時間 | 2,750 | Hour |
| Serial Number / 製造番号 | YV06-07664 | Meter / メーター | Working | |
| Specification / 仕様 | 700G, CAB, MULTI, SPEED CHANGER, 2.9t ARM CRANE, PIPINGS | | | |
| REMARKS / 備考 | | | | |

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)
 C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)
 E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

B

| Operation / 作業部 | | | | Engine / エンジンまわり | | |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | Cylinder / シリンダー | | Play ガタつき | ENG Model / ENG型式 | MITSUBISHI D04FR |
| | | Oil Leak | Scratch/Rust | | ENG Serial Number / ENG番号 | 019488 |
| Boom ブーム | Right / 右 | OK | OK | OK | ENG Output / ENG出力 | B |
| | Left / 左 | OK | OK | OK | ENG Oil leak / ENGオイル漏れ | OK |
| Arm / アーム | | OK | OK | OK | ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ | OK |
| Bucket / バケツ | | OK | OK | OK | Radiator / ラジエーター(冷却水) | OK |
| Blade / ブレード | | - | - | - | Exhaust Color / 排気ガス色 | Normal |
| Swing / スイング | | - | - | - | Blow-by / ブローバイ | Normal |
| Offset / オフセット | | - | - | - | ENG Sound / ENG音 | OK |
| Bucket Size / バケツ幅 | | 800 | | mm | Hydraulic Pump / 油圧ポンプ | OK |
| Swing Circle / 旋回輪 | | OK | | | Water Pump / ウォーターポンプ | OK |
| Swing Motor / 旋回モーター | | OK | | | Oil Cooler / オイルクーラー | OK |
| Swing Brake / 旋回ブレーキ | | OK | | | Multi Lever / マルチレバー | OK |
| Swivel Joint / スイベルジョイント | | OK | | | Control valve / コントロールバルブ | OK |
| NOTICE | | | | | NOTICE | |

Undercarriage / 足回り

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|--------|----|
| Shoe Type / シュータイプ | Steel | | Shoe Width / キャタピラ幅 | 700 | mm |
| Right / 右 | Upper Roller / 上部ローラー | B | Sprocket / スプロケット | NOTICE | |
| | Idler / アイドラー | B | | | |
| | Track Roller / 下部ローラー | B | Shoe Link / シューリンク | B | |
| Left / 左 | Upper Roller / 上部ローラー | B | Sprocket / スプロケット | NOTICE | |
| | Idler / アイドラー | B | | | |
| | Track Roller / 下部ローラー | B | Shoe Link / シューリンク | B | |

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。
 *This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.