



# TAU Inspection Report

鑑定日  
Inspection Date

2022/7/21

Dozer / ブルドーザー

STOCK No

1050100

Location

SAITAMA MACHINERY  
SERVICE CENTER

## General Information / 基本情報

Maker / メーカー	CAT	Year / 年式	2007	
Model Number / 型式	D5N	Hour (h) / 稼働時間	7,617	Hour
Serial Number / 製造番号	CKT00475	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	CAB			
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)  
 C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)  
 E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態  
(GRADE A~E)

B

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり	
	Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	3126B
	Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	CSW02417
Blade Tilt Cylinder 排土板チルトシリンダー	NG	OK	OK	ENG Output / ENG出力	B
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Left 左	OK	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
	Right 右	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Blade Angle Cylinder 排 土板アングルシリンダー	Left 左	OK	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
	Right 右	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
BLADE TILT CYLINDER: SEAL DETERIORATION OIL LEAK (排土板チルトシリンダー: シール部劣化による油漏)				Blow-by / ブローバイ	Normal
				ENG Sound / ENG音	OK
				Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
				Water Pump / ウォーターポンプ	OK
				Oil Cooler / オイルクーラー	OK
				Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE				NOTICE	

## Undercarriage / 足まわり

Shoe Type / シュータイプ	Steel		Shoe Width / キヤタピラ幅	770	mm
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク	B	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。  
 \*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.