



# TAU Inspection Report

鑑定日  
Inspection Date

2022/10/14

Excavator / 油圧ショベル STOCK No 1060921 Location SENDAI MACHINERY SERVICE CENTER

General Information / 基本情報			
Maker / メーカー	KUBOTA	Year / 年式	2012
Model Number / 型式	RX306	Hour (h) / 稼働時間	4,459 Hour
Serial Number / 製造番号	11531	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	290R, CNP, BLADE, MULTI, SPEED CHANGER, ARMACRANE		
REMARKS / 備考			

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態  
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部			Engine / エンジンまわり		
		Cylinder / シリンダー	Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	BY2585
		Oil Leak		ENG Serial Number / ENG番号	
Boom ブーム	Right / 右	OK	OK	ENG Output / ENG出力	
	Left / 左	-	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Arm / アーム		OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケット		OK	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Blade / ブレード		OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Swing / スイング		OK	OK	Blow-by / ブローバイ	Normal
Offset / オフセット		-	-	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size/バケット幅		440 mm		Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
Swing Circle / 旋回輪		OK			Water Pump / ウォーターポンプ
Swing Motor / 旋回モーター		NG			Oil Cooler / オイルクーラー
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Multi Lever / マルチレバー
Swivel Joint / スイベルジョイント		NG			Control valve / コントロールバルブ
NOTICE CANOPY REMOVED: OIL LEAK SWIVEL JOINT: BLEEDING (アンダーガード:オイル漏れ) (スイベルジョイント:オイル滲み)			NOTICE		

Undercarriage / 足回り					
Shoe Type / シュータイプ	Rubber		Shoe Width / キャタピラ幅	290	mm
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	C	NOTICE
	Idler / アイドラー	C	Shoe Link / シューリンク	C	
	Track Roller / 下部ローラー	C		C	
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	C	NOTICE
	Idler / アイドラー	C	Shoe Link / シューリンク	C	
	Track Roller / 下部ローラー	C		C	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。  
\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.