



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2022/10/7

Motor grader / モーターグレーダー

STOCK No

1061177

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	MITSUBISHI	Year / 年式	1990
Model Number / 型式	MG230	Hour (h) / 稼働時間	5,432 Hour
Serial Number / 製造番号	2GA00322	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	NO ROOF		
REMARKS / 備考	Motor grader 3.1m		

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

D

Operation / 作業部	Engine / エンジンまわり
NOTICE BRAKE SYSTEM: OIL LEAK CABLE、LINK: RISTY、STUCK (KINK) WATER PUMP: PLAY & LOOSE CYLINDER: BROKEN、BLEEDING RIPPER FRAME: DISTORTION ブレーキ系: オイル漏れ有り ケーブル、リンク類: 錆、固着有り ウォーターポンプ: ガタ有り シリンダー: ひび割れ、滲み有り リッパーフレーム: 歪み有り	ENG Model / ENG型式
	MITSUBISHI 6D31
	ENG Serial Number / ENG番号
	017584
	ENG Output / ENG出力
	C
	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ
	NG
	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ
	OK
	Radiator / ラジエーター(冷却水)
	Exhaust Color / 排気ガス色
	White
Blow-by / ブローバイ	
Little	
ENG Sound / ENG音	
OK	
Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	
OK	
Water Pump / ウォーターポンプ	
NG	
Oil Cooler / オイルクーラー	
NG	
Lever / レバー	
OK	
Control valve / コントロールバルブ	
OK	
NOTICE	

Undercarriage / 足まわり

NOTICE
AIR TIRES (6): BROKEN
エアタイヤ(6本): ひび割れ

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.