



TAU Inspection Report

鑑定期
Inspection Date

2022/9/26

Wheel Loader / ホイローダー

STOCK No

1061982

Location

SENDAI MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KUBOTA	Year / 年式	2010	
Model Number / 型式	R430Z	Hour (h) / 稼働時間	2,337	Hour
Serial Number / 製造番号	20560	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	CAB			
REMARKS / 備考				

Grade Referer A:New or equivalent quality(新品同様の中古) B:Good quality or repaired (良好または修理済)

C:Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing (動

E:Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	KUBOTA D1703
		Oil Leak	Scratch/Rus		ENG Serial Number/ENG番号	AW0783 1G498-0000
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left 左	OK	OK	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
	Left 左	-	-	-	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Steering cylinder ステアリングシリンダー	Right 右	OK	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
	Left 左	-	-	-	Blow-by / ブローバイ	Normal
Front Accel / フロントアクセル		OK	OK	OK	ENG Sound / ENG音	OK
Rear Accel / リアアクセル		OK	OK	OK	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
					Water Pump / ウォーターポンプ	OK
					Oil Cooler / オイルクーラー	OK
					Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE					NOTICE	
Undercarriage / 足まわり						
Tire Type / タイプ						
Right / 右	Front / 前		Rear / 後		NOTICE SIZE(サイズ)BS 1205/70-16P	
	D		D			
Left / 左	Front / 前		Rear / 後		NOTICE SIZE(サイズ)BS 1205/70-16P	
	D		D			