



TAU Inspection Report

鑑定期
Inspection Date

2022/11/19

Wheel Loader / ホイローダー

STOCK No

1075972

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	CAT	Year / 年式	1984
Model Number / 型式	910	Hour (h) / 稼働時間	2,672 Hour
Serial Number / 製造番号	40Y05500	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	CNP		
REMARKS / 備考			

Grade Referer A:New or equivalent quality(新品同様の中古) B:Good quality or repaired (良好または修理済)

C:Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing (動

E:Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式
		Oil Leak	Scratch/Rus		CAT 3204D1
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	NG			ENG Serial Number/ENG番号
	Left 左	NG			45V39019
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	NG			ENG Output / ENG出力
	Left 左	NG			C
Steering cylinder ステアリングシリンダー	Right 右	-	-	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ
	Left 左	-	-	-	NG
Front Accel / フロントアクセル		NG	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ
Rear Accel / リアアクセル		OK	OK	OK	OK
					Radiator / ラジエーター(冷却水)
					OK
					Exhaust Color / 排気ガス色
					White
					Blow-by / ブローバイ
					Little
					ENG Sound / ENG音
					OK
					Hydraulic Pump / 油圧ポンプ
					NG
					Water Pump / ウォーターポンプ
					NG
					Oil Cooler / オイルクーラー
					NG
					Control valve / コントロールバルブ
					NG
NOTICE LIFT ARM CYLINDER:SEAL DETERIORATION, OIL LEAK BUCKET CYLINDER :OIL LEAK, CYLINDER ROD RUSTY DETERIORATION リフトアームシリンダー、:シール部劣化、油漏れ バケットシリンダー:油漏れ、シリンダーロッド 錆び、剥離				NOTICE WATER PUMP: PLAY & LOOSE CONTROL VALVE:OIL BLEEDING ウォーターポンプ:ガタ コントロールバルブ:油滲み	

Undercarriage / 足まわり

Tire Type / タイアタイプ	Tubeless Tire / チューブレス		
Right / 右	Front / 前		Rear / 後
	D		D
Left / 左	Front / 前		Rear / 後
	D		D

NOTICE
CRACK, BROKEN
酸化ひび割れNOTICE
CRACK, BROKEN
酸化ひび割れ