



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2023/2/6

Carrier dump / 運搬車

STOCK No

1087755

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	YANMAR	Year / 年式	2007	
Model Number / 型式	C12R-A	Hour (h) / 稼働時間	2,090	Hour
Serial Number / 製造番号	23346	Meter / メーター	working	
Specification / 仕様				
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

D

Operation / 作業部

NOTICE
RIGHT TRAVEL LEVER (BRAKE) : FAILURE
CLUTCH: CANNOT TURN BECAUSE THE BRAKE DOES NOT WORK
右側走行レバー(ブレーキ)作動不良あり
クラッチは、切れるがブレーキが効かないため旋回不可

Engine / エンジンまわり

ENG Model / ENG型式	YANMAR
ENG Serial Number / ENG番号	4144
ENG Output / ENG出力	C
ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Blow-by / ブローバイ	Normal
ENG Sound / ENG音	OK
Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Oil Cooler / オイルクーラー	
Multi Lever / マルチレバー	
Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE ENGINE OIL : DIRTY エンジンオイル汚れ有り	

Undercariage / 足回り

Shoe Type / シュータイプ	Rubber	Shoe Width / キヤタピラ幅	mm
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー Idle / アイドラー Track Roller / 下部ローラー	Sprocket / スプロケット Shoe Link / シューリンク	NOTICE U/C width 23cm U/C幅 23cm
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー Idle / アイドラー Track Roller / 下部ローラー	Sprocket / スプロケット Shoe Link / シューリンク	NOTICE

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.