



# TAU Inspection Report

鑑定日  
Inspection Date

2023/3/15

Dozer / ブルドーザー

STOCK No

1100195

Location

SAITAMA MACHINERY  
SERVICE CENTER

## General Information / 基本情報

Maker / メーカー	CAT	Year / 年式	2009	
Model Number / 型式	D3K	Hour (h) / 稼働時間	4,382	Hour
Serial Number / 製造番号	LLL00679	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	CNP			
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)  
C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)  
E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態  
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
	Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	CAT C44	
	Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	C4E07488	
Blade Tilt Cylinder 排土板チルトシリンダー	NG	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C	
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Left 左	NG	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	NG	
	Right 右	NG	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK	
Blade Angle Cylinder 排土板アングルシリンダー	Left 左	NG	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK	
	Right 右	NG	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	White	
ALL CYLINDER SEALS: OIL BLEEDING 全シリンダーシール部劣化による油にじみ				Blow-by / ブローバイ	Little	
				ENG Sound / ENG音	OK	
				Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK	
				Water Pump / ウォーターポンプ	OK	
				Oil Cooler / オイルクーラー	OK	
				Control valve / コントロールバルブ	OK	
NOTICE				NOTICE		

## Undercarriage / 足まわり

Shoe Type / シュータイプ	Steel	Shoe Width / キャタピラ幅	630	mm
<b>Right / 右</b>	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE WORN OUT
	Idler / アイドラー	C	C	
	Track Roller / 下部ローラー	C	D	
<b>Left / 左</b>	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE WORN OUT
	Idler / アイドラー	C	C	
	Track Roller / 下部ローラー	C	D	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。  
\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.