



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2023/3/6

Excavator / 油圧ショベル

STOCK No

1102219

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KATO	Year / 年式	2009	
Model Number / 型式	HD308US	Hour (h) / 稼働時間	9,501	Hour
Serial Number / 製造番号	6077	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	600G、CAB、BLADE、SPEED CHANGER、PIPINGS			
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	ISUZU 4JG1
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	350129
Boom ブーム	Right / 右	OK	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left / 左	-	-	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	NG
Arm / アーム		OK	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケツ		OK	OK	NG	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Blade / ブレード		OK	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Grey
Swing / スイング		-	-	-	Blow-by / ブローバイ	Little
Offset / オフセット		-	-	-	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size / バケツ幅				mm	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	NG
Swing Circle / 旋回輪		NG			Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Swing Motor / 旋回モーター		NG			Oil Cooler / オイルクーラー	OK
Swing Brake / 旋回ブレーキ		NG			Multi Lever / マルチレバー	-
Swivel Joint / スイベルジョイント		OK			Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE ARM, BUCKET, BLADE: CYLINDER SEAL DETERIORATION, OIL LEAK SLEWING RING: OIL LEVEL AND PRESSURE DROP, SLEWING BRAKE: BROKEN SWING MOTOR: GALLING SOUND BETWEEN WORM GEARS アーム、バケツ、ブレード:シリンダーシール劣化、油漏れ有り 旋回輪:油量及び圧力低下、旋回ブレーキ:不良 旋回モーター:ウォームギヤ間カジリ音(左右共)有り					NOTICE CABIN DEFORMATION, REPAIR MARKS (RIGHT ACRYLIC PLATE) HEAD: DEFORMED キャビン変形、修理跡有り(右側アクリル板) ヘッド部変形有り	

Undercarriage / 足回り

Shoe Type / シュータイプ	Steel	Shoe Width / キャタピラ幅	600	mm	
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	C	C		
	Track Roller / 下部ローラー	C	Shoe Link / シューリンク		C
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	C	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー	C	C		
	Track Roller / 下部ローラー	C	Shoe Link / シューリンク		C

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.