



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2023/5/29

COMBINED ROLLER/コンバインドローラー

STOCK No

1102936

Location

SAITAMA MACHINERY CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	SAKAI	Year / 年式	2010	
Model Number / 型式	TW502-1	Hour (h) / 稼働時間	2,661	Hour
Serial Number / 製造番号	20922	Meter / メーター	OK	
Specification / 仕様				
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

B

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり	
	Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	KUBOTA/D1503T
	Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	9L0175
Steering cylinder ステアリングシリンダー	OK	OK	OK	ENG Output / ENG出力	B
				ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Brake / ブレーキ	OK			ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Traveling Mortor / 走行モーター	OK			Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Vibration Mortor / 振動モーター	OK			Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Water Sprinkler / 散水装置	OK			Blow-by / ブローバイ	Normal
Liquid Sprinkler / 散油装置	OK			ENG Sound / ENG音	OK
				Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
				Water Pump / ウォーターポンプ	OK
				Oil Cooler / オイルクーラー	OK
				Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE				NOTICE	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.