



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2023/3/29

General purpose / 汎用

STOCK No

1104547

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	YANMAR	Year / 年式	2005	
Model Number / 型式	C12R-A	Hour (h) / 稼働時間	1,468	Hour
Serial Number / 製造番号	22842C	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	小型クローラーダンプ			
REMARKS / 備考	LEFT CRAWLER RUNNING FAULT 左クローラー走行不良			

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

E

Operation / 作業部	Engine / エンジンまわり	
NOTICE ・ENGINE: W/O SPECIFIC DEFECTS (OIL ELEMENT: OIL LEAK) ・RUNNING TEST: LEFT SIDE IS MOVABLE, BUT THERE IS A RATTLING SOUND FROM THE GEAR, RIGHT SIDE IS NOT WORKING ・DUMP: UP AND DOWN IS W/O SPECIFIC DEFECTS ・エンジン始動性は良(オイルエレメントから油漏れあり) ・走行テスト: 左側可動だが、ギアのカジリ音あり、右側完全不動 ・ダンプ上下は良好	ENG Model / ENG型式	YANMAR 2TE67T-FW
	ENG Serial Number / ENG番号	2177
	ENG Output / ENG出力	C
	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	NG
	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
	Exhaust Color / 排気ガス色	White
	Blow-by / ブローバイ	Little
	ENG Sound / ENG音	OK
	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
	Water Pump / ウォーターポンプ	OK
	Oil Cooler / オイルクーラー	-
	Multi Lever / マルチレバー	-
	Control valve / コントロールバルブ	OK

NOTICE

Undercarriage / 足まわり

NOTICE

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.