



TAU Inspection Report

鑑定期
Inspection Date

2023/3/15

Excavator Loader / ショベルローダー

STOCK No

1105792

Location

SENDAI MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	TCM	Year / 年式	2006
Model Number / 型式	SD25T8	Hour (h) / 稼働時間	8,051 Hour
Serial Number / 製造番号	58F00458	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	CAB		
REMARKS / 備考	ATTACHMENT (FORK 920MM)、A/C アタッチメント(フォーク920mm)、AC付き		

Grade Referer A:New or equivalent quality(新品同様の中古) B:Good quality or repaired(良好または修理済)

C:Appropriate for its year or working year(年式・稼働時間相応) D:Workable but degraded need repairing(動

E:Not workable must be replaced. Broken machine.(不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	ISUZU 6BG1
		Oil Leak	Scratch/Rus		ENG Serial Number / ENG番号	
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	NG	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left 左	NG	OK	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	NG	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
	Left 左	NG	OK	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Float Slide Cylinder フロートスライドシリンダー	Right 右	NG	NG	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	White
	Left 左	NG	NG	OK	Blow-by / ブローバイ	Little
Front Accel / フロントアクセル		OK	OK	OK	ENG Sound / ENG音	OK
Rear Accel / リアアクセル		OK	OK	OK	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
					Water Pump / ウォーターポンプ	OK
					Oil Cooler / オイルクーラー	OK
					Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE PROBLEM WHEN SET TO 2ND GEAR 2速に設定すると不具合あり					NOTICE	

Undercarriage / 足まわり

Tire Type / タイアタイプ	Air Tire / エアータイヤ		
Right / 右	Front / 前	Rear / 後	NOTICE
	C	C	
Left / 左	Front / 前	Rear / 後	NOTICE
	C	C	