



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2024/2/14

Excavator / 油圧ショベル

STOCK No

1120213

Location

SAITAMA MACHINERY
SERVICE CENTER

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KOMATSU	Year / 年式	2013.1
Model Number / 型式	PC200-8N1	Hour (h) / 稼働時間	8,210 Hour
Serial Number / 製造番号	355425	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	600G、CAB、MULTI、SPEED CHANGER、ARM CRANE		
REMARKS / 備考	アームクレーン付、標準機、バッテリー上がり(再生必要)		

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)


E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	KOMATSU SAA6D107E-1
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	26107043
Boom ブーム	Right / 右	OK	OK	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left / 左	NG	OK	OK	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Arm / アーム		OK	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケット		NG	NG	NG	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Blade / ブレード		-	-	-	Exhaust Color / 排気ガス色	White
Swing / スイング		-	-	-	Blow-by / ブローバイ	Little
Offset / オフセット		-	-	-	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size / バケット幅		1040		mm	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
Swing Circle / 旋回輪		OK			Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Swing Motor / 旋回モーター		OK			Oil Cooler / オイルクーラー	OK
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Multi Lever / マルチレバー	OK
Swivel Joint / スイベルジョイント		OK			Control valve / コントロールバルブ	OK 油にじみ有
NOTICE 内外装に、著しい油漏れ、異常、変形等無し。各動作に異常無し。 バケットピン廻りの変形・摩耗が多い。					NOTICE 長さ:942cm 幅:280cm 高さ:305cm 重量20.6t	

Undercarriage / 足回り

Shoe Type / シュータイプ		Steel		Shoe Width / キャタピラ幅		600		mm	
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	C		Sprocket / スプロケット		NOTICE G(左右)共に欠けた箇所あり			
	Idler / アイドラー			C					
		C		Shoe Link / シューリンク					
	Track Roller / 下部ローラー	C		C					
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	C		Sprocket / スプロケット		NOTICE			
	Idler / アイドラー			C					
		C		Shoe Link / シューリンク					
	Track Roller / 下部ローラー	C		C					

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.