



# TAU Inspection Report

鑑定日  
Inspection Date

2024/4/17

Excavator / 油圧ショベル STOCK No 1186011 Location SAITAMA MACHINERY SERVICE CENTER

## General Information / 基本情報

Maker / メーカー	KOMATSU	Year / 年式	2020
Model Number / 型式	PC78UU-10	Hour (h) / 稼働時間	5,880 Hour
Serial Number / 製造番号	38334	Meter / メーター	Working
Specification / 仕様	CAB,ARM CRANE,EPA		
REMARKS / 備考	クレーン、解体仕様機、バケット無し、バケットシリンダー不動		

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態  
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部				Engine / エンジンまわり		
	Cylinder / シリンダー	Oil Leak	Scratch/Rust	Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	SAA4D
					ENG Serial Number / ENG番号	00733430
Boom ブーム	Right / 右	NG	OK	OK	ENG Output / ENG出力	B
	Left / 左				ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Arm / アーム		OK	OK	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケット		NG	OK	NG	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK
Blade / ブレード		OK	OK	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Swing / スイング					Blow-by / ブローバイ	Normal
Offset / オフセット		OK	OK	OK	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size / バケット幅				mm	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
Swing Circle / 旋回輪		OK			Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Swing Motor / 旋回モーター		OK			Oil Cooler / オイルクーラー	OK
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Multi Lever / マルチレバー	
Swivel Joint / スイベルジョイント		OK			Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE 450G+PAD,CAB,EPA 解体仕様機、バケット無し オーバーヒート気味 バケットシリンダー不動(油圧は正常)なので、シリンダーロッドが内部で曲がっている可能性あり					NOTICE	

## Undercarriage / 足回り

Shoe Type / シュータイプ	Steel+Rubber pads	Shoe Width / キャタピラ幅	450	mm	
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー		C		
	Track Roller / 下部ローラー	B	Shoe Link / シューリンク		C
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	B	Sprocket / スプロケット	NOTICE	
	Idler / アイドラー		C		
	Track Roller / 下部ローラー	C	Shoe Link / シューリンク		C

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.