

	TAU Inspection Report		鑑定日 Inspection Date	2024/12/6
	Wheel Loader / ホイールローダー	STOCK No	Location	

General Information / 基本情報				
Maker / メーカー	クボタ		Year / 年式	不明
Model Number / 型式	JB13XSLDSLH130		Hour (h) / 稼働時間	519 Hour
Serial Number / 製造番号	#14952		Meter / メーター	Working / Not Working
Specification / 仕様	CNP / CAB			
REMARKS / 備考	キャビ新品交換、L200、W970、H180			
Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済) C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理) E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)			Condhition / 状態 (GRADE A~E)	C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	クボタD722
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	
Lift Arm Cylinder リフトアームシリンダー	Right 右	OK / NG	OK / NG	OK / NG	ENG Output / ENG出力	A / B / C / D / E
	Left 左	OK / NG	OK / NG	OK / NG	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK / NG
Bucket Cylinder バケットシリンダー	Right 右	OK / NG	OK / NG	OK / NG	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK / NG •Not enough •Empty
	Left 左	OK / NG	OK / NG	OK / NG	Radiator / ラジエーター(冷却水)	OK / NG •Not enough •Empty
Front Accel / フロントアクセル		OK / NG	OK / NG	OK / NG	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal / White / Grey / Black
Rear Accel / リアアクセル		OK / NG	OK / NG	OK / NG	Blow-by / ブローバイ	Normal / Little / Heavy
バケット巾: 123					ENG Sound / ENG音	OK / NG
					Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK / NG
					Water Pump / ウォーターポンプ	OK / NG
					Oil Cooler / オイルクーラー	OK / NG
					Control valve / コントロールバルブ	OK / NG
NOTICE					NOTICE	
Undercarriage / 足まわり						
Tire Type / タイプ		Air Tire / エアタイヤ • Tubeless Tire / チューブレス				
Right / 右	Front / 前		Rear / 後		NOTICE フロントサイズ: BS400-12-2P	
	A B C D E	A B C D E				
Left / 左	Front / 前		Rear / 後		NOTICE リヤサイズ: 7-16-4PAGトラクタ13H	
	A B C D E	A B C D E				

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.